

# Szybkie uruchomienie

## Mysz laserowa Techsolo

P/N : 266-80554-0000

### Uwaga:

Ta mysz podłączana jest do portu USB, Windows 98 lub wyższy, Macintosh OS 8.6 lub wyższy zaleca się instalację. Dla Windows, możesz zostać poproszony/a o uruchomienie dysku instalacyjnego Windows software CD. Włóż ten dysk CD do komputera, gdy zostaniesz o to poproszony/a a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

### Instalacja oprogramowania

Sterowniki przeznaczone są dla: Win95, Win98, Win98 / SE, Win2000 and Win XP, i zostaną zainstalowane automatycznie lub ręcznie- dwuklik w plik setup. Na płycie CD.


Po zainstalowaniu myszki pojawi się jej ikona w prawym dolnym rogu paska narzędzi.



Klikając w tą ikonę 2 krotnie uzyskasz dostęp do poszczególnych funkcji i ustawień Myszy laserowej Techsolo.

### Szybkie przyciski Office Quick Access

Oto 4 bezpośrednie przyciski dostępu:



Repeat Scroll Up: Wciśnij i przytrzymaj aby przewijać stronę w górę bez użycia scrolla'

Repeat Scroll Down: Wciśnij i przytrzymaj aby przewijać stronę w dół bez użycia scrolla'

Application Switch: Zmiana okien Windows

Close: Zamknięcie bieżących stron